

特性要因図

- 特性要因図
 - 結果に影響する要因を色々な視点からもれなくリストアップする
- 特性要因図のポイント
 - 多くの人から見た色々な角度から見た要因をとりあげる
 - ブレインストーミングが有効
 - 質より量
 - 批判や評価禁止
 - 他の人の意見に便乗
 - 要因をあらかじめ分類しておいて良いが新しい意見に応じて分類も見直す
 - 分類の視点
 - 4ME(人、機械、材料、方法、環境)
 - ほか
 - 重要な要因と思われるものに◎を印す

副資材の使用は出庫日付の古い部品を優先使用すること

2022年
10月

機械
古い

作業者が
機械のことで
良くわからない



LED
ランプによる
ブラッシング

手元LED
数個ではよく
照れない
LED
ランプ
は
いい

異音の発生
による
ブラッシング

位置出しマークを
読めず
位置出し
用

古い機械
好き

よく
わからない

方法感覚 → 不明